



Servisné termostaty *Varifix*

Rada 11 typov servisných termostatov Varifix slúži ako náhrada širokej rady termostatov Ranco K50- K60. Každý oblasti použitia je priradený jeden typ servisného termostatu Varifix, ktorý svojím pracovným rozsahom pokryje všetky termostaty danej skupiny.

Napr. Varifix VI 112 nahradí akýkoľvek typ termostatu K59 (chladničky s cyklickým rozmrazovaním). Príslušnosť Varifixu k danej skupine je udaná typovým označením termostatu, ktoré začína číslom skupiny.

Napr. Varifix VII12 má označenie K59-2xxxx-xx

Tabuľka technických hodnôt

Service Thermostat Nr.	Anwendung	Drehknopfstellung °C						Abtau- begren- zung	Kapillar- rohrlänge mm
		Kalt (7)		Normal (4)		Warm (1)			
		Aus	Ein	Aus	Ein	Aus	Ein		
VC 101	**Kühlschrank	-22,5	-12	-12,5	-4,5	-5	+2		1200
VA 102	Absorber- Kühlschrank	-18	-14,5	-7	-4,5	+1,5	+3,5		1200
VF 103	Gefriermöbel	-32	-25	-23,5	-18	-16,5	-12		2000
VP 104	**Kühlschrank Abtau-Druckknopf	-19	-7,5	-15	-4,5	-11	-1	+7,5	1600
VS 105	Gefriermöbel- Signal aktiv	-34	-27	-24	-18,5	-16,5	-12		2000
VR 106	Gefriermöbel- Signal passiv	-32	-25	-26	-20	-20	-15		2000
VB 107	Wasserkühler	-3	+2	+3	+7,5	+8,5	+12,5		2000
VI 109	Kühlmöbel zyklische Abtauung	-21	+4,5	-13,5	+4,5	-6,5	+4,5		2000
VC 110	*Kühlschrank- Flaschenkühler	-12	-4	-7	±0	-2,5	+4		2000
VP 111	***Kühlschrank Abtau-Druckknopf	-31	-19	-23	-13	-13	-5	+5	1500
VI 112	**** Kühlschrank zyklische Abtauung	-28	+5	-19	+5	-11	+5		1500




Termostaty pre chladničky MINSK

Servisné termostaty Varifix pre chladničky MINSK možno objednávať pod týmito objednávacími číslami :

2820.2312	Ranco K50 pre M12 a M16	kapilára 1300mm	nahrazuje TAM 112-1
2820.2313	Ranco K59-spec. pre M15	kapilára 1500mm	nahrazuje TAM 133-1/2

Oba typy termostatov sú vrátane upevňovacej sady MINSK.

Každý servisný termostat Varifix je dodávaný s upevňovacou sadou.



2820.2311	Termostat K59-2805 kap.1500mm (VI112)
2820.2312	K50-P1464-000 (MINSK 12+16)
2820.2313	K59-P1738-000 (MINSK 15)

